

Каталог объектов в обследовании которых участвовали специалисты фирмы:
2006г.

**Обследование технического состояния строительных конструкций здания
корпуса №4 расположенного на территории КБ «Лавочкина» г. Москва**



Обследование строительных конструкций здания фармацевтического склада по адресу: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 в осях 1-29/Е-А




07г

Обследование здания складского назначения ОАО «Вятич»




Обследование производственного здания г. Кирово-Чепецк



2008

Обследование производственного корпуса №2 ОАО «Останкинский молочный комбинат»
г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.2



2009

Обследование перекрытий 5 корпуса ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК» г. Киров




2010

Обследование гостиницы «Белград» г. Москва, ул. Смоленская, 8



Техническое обследование возведенных монолитных фундаментных ростверков «Сервисного здания» и зданий «Гостиницы» и «АБК» возведенных при реконструкции производственной базы в Северном промышленном узле ул.4ПС, д.30 г. Нижневартовск.



2011

**Обследование основных строительных конструкций сооружения «усреднитель-флотатор»
расположенного на территории ОАО «Метако» по ул. Ленина, 2 в г. Кирове.**




**Техническое обследование основных строительных конструкций здания центрального
рынка в г. Лениногорске Республики Татарстан**



2012

Обследование конструкции металлической рамы силоса в осях «В-Д/1-3» (силоса «Н», «I», «J», «K») расположенной в г. Коломна, Московской области, ул. Красноармейская, д.1а



Техническое обследование несущих конструкций здания корпуса №2 филиала ФГУП "НПЦАП" - "Сосенский приборостроительный завод", по адресу: Калужская обл., Козельский район, г. Сосенский




2013

**Обследование основных строительных конструкций здания дома №21 по ул.К.Маркса
в г. Кирове**



**Техническое обследование основных строительных конструкций недостроенного здания
общежития на 216 мест по ул. Социалистическая в г. Печора республика Коми**



2014

Техническое обследование основных строительных конструкций пристроя к зданиям по адресу: г.Киров, ул.Володарского, 223



Техническое обследование строительных конструкций Котельной №1.
(Площадка ОАО «РСК «МиГ»).



2015

**Обследование строительных конструкций водозаборного узла №1.
(Площадка ОАО «РСК «МиГ»)**




**Обследование основных строительных конструкций пристроя к зданию цеха вулканизации
№3 Кировского шинного завода.**



2016

**Экспертиза технического состояния кирпичных стен и несущих конструкций перекрытий
плавильного участка (блок вагранки) цеха инв. №10225 в г. Ярославль**



**Обследование основных строительных конструкций перехода между зданиями,
расположенными по адресу Калинина, 24 в г. Кирово-Чепецке.**




2017

Обследование строительных конструкций здания «Блок цехов» в осях «А-П/4-18»,
расположенного по адресу: г. Киров, ул. Заводская, 5




Техническое обследование основных несущих конструкций элементов перекрытий и
определения допустимой полезной нагрузки в 3-х этажном складе ООО ПК «Киров Тайр»



2018

**Техническое обследование несущих конструкций монолитной эстакады для РСВД №5
(участок в осях «В-Д/11-9») в корпусе №19000 ПК «Киров Тайр»**



**Техническое обследование металлической фермы стенового ограждения
по оси «10» здания корпуса №17 в г. Кирове.**



